

Tabella allegata al Certificato: **111T rev. 09**

Responsabile: **ing. Andrea CAMBIAGHI**

Sostituto: **ing. Barbara GABELLA**

Settori accreditati: **1**

Laboratorio Permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)	Note
Accelerazione (1)	Catena accelerometrica e trasduttore a singola faccia	da 5 m·s ⁻² a 800 m·s ⁻²	da 10 Hz a 5k Hz	2·10 ⁻²	
	Catena accelerometrica e trasduttore a singola faccia. In condizioni di temperatura controllata (da -40 °C a 140 °C)	da 5 m·s ⁻² a 50 m·s ⁻²	da 10 Hz a 2k Hz	3,0·10 ⁻²	


(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Tarature Esterne

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Gamma di frequenza	Incertezza (*)	Note
Accelerazione	Catena accelerometrica e trasduttore a singola faccia	da 5 m·s ⁻² a 50 m·s ⁻²	da 10 Hz a 5k Hz	3,0·10 ⁻²	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.



Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Ing. Rosalba Mugno)